



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE RIO JORDAN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARAJE RIO JORDAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0278-43	FECHA:	3/09/2024



Foto 1: Se observa la estructura del techo en mal estado necesita ser sustituido por estructura metálica



Foto 2: Se observa pared y columnas en mal estado necesita reforzar



Foto 3: Se observa las láminas del establecimiento en mal estado se necesita sustituir.



Foto 4: Se observa las puertas de madera y en mal estado se necesita sustituir



Foto 5: Se observa las ventanas caídas necesita sustituir



Foto 6: Se observa el piso en mal estado se necesita sustituir

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

