

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Playitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0978-43	FECHA:	5/02/2024



FOTO NO 1. PORTÓN DAÑADA DE ENFRENTE DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO NO. 2 PORTÓN DAÑADA DE LA PARTE ATRÁS DEL ESTABLECIMIENTO.



FOTO NO. 3 PINTURA DAÑADA DE LAS PAREDES DEL ESTABLECIMIENTO



FOTO No. 4 LAS VENTANAS FRONTALES DEL LAS AULAS NO CUENTAN CON VALCONES PARA MAYOR SEGURIDAD DEL ESUTIANTADO Y LOS ESCRITORIOS.




FOTO No. 5 PARTE DE LA COCINA SE NECESITA MEJORAR PARA QUE LOS ALUMNOS TOMEN SU REFACCIÓN CON UNA MAYOR COMODIDAD Y MENOS RIESGO.



FOTO No. 6 LA INSEGURIDAD QUE SE APRECIA EN PARTE DE LA COCINA SE REQUIEREN MEJORAS PARA QUE NO URTEN LAS PERTENENCIA DE COCINA DE LA ESCUELA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA PLAYITAS CHISEC ALTA VERAPAZ Firma y sello del Presidente de la OPP

 DIRECCION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PLAYITAS CHISEC ALTA VERAPAZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Playitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0978-43	FECHA:	5/02/2024



FOTO No. 7 OTRO DE LOS CAMBIOS O MEJORAR QUE NECESITA LA ESCUELA ES LA PUERTA QUE A SIDO DAÑADA POR LAS INUNDACIONES Y MUESTRA MALA PRESENTACIÓN



FOTO No. 8 LA ARMADURA DEL TECHO SE ENCUENTRA EN PRECARIAS CONDICIONES, ESO HACE QUE NO HA HABIDO BUEN AMBIENTE DENTRO Y FUERA PARA LAS COCINERAS.




FOTO No. 9 CON EL PASO DE LAS TORMENTAS A DEJADO EN MAL ESTADO ALGUNAS PARTES DE LA ESTRUCTURA DE LA COCINA POR LO QUE ES URGENTE REALIZAR MEJORAS.




FOTO No. 10 UNA DE LAS VENTANAS DE LA COCINA QUE ES NECESARIO SUSTITUIRLA POR UNA MAS SEGURA Y GARANTIZABLE PARA MEJORAR EL BIENESTAR ESCOLAR.



FOTO No. 11 UNO DE LAS MEJORAR QUE SE CONSIDERA INDISPENSABLE PARA UN BUEN AMBIENTE QUE DEBE DE EXISTIR PARA LOS ALUMNOS ES EL CAMBIO DE INODOROS,





FOTO No. 12 MEJORAR LA PARTE DE LAVANERIA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA LA BUENA SALUD E HIGIENE QUE DEBE BRINDARLE A LOS ALUMNOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA PLAYITAS
CHISEC, ALTA VERAPAZ


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

