

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Limón Sur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 13 - 0981 - 43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: Se observa el deterioro y desprendimiento de pinturas en las paredes interior del modulo 1.



Foto 2: Se observa la humedad del piso deteriorado con grietas y agujeros avanzadas en el modulo 1



Foto 3: Se observa las puertas que obstaculiza el corredor peatonal en el modulo 1



Foto 4: Se observa el area de las ventanas con desprendimientos de vidrios en malas condiciones y/o fantante en las bases en el modulo 1



Foto 5: Se observa las cunetas en pesimas condiciones y parte del corredor con hundiciones severas en el modulo 1.




Foto 6: Se observa la beteria de letrina para niñas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA LIMÓN SUR
CONSEJO EDUCATIVO
CHISEC, ALTA VERAPAZ
GUATEMALA, C.A.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA LIMÓN SUR
DIRECCION
CHISEC, ALTA VERAPAZ
GUATEMALA, C.A.