



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA LOMAS DEL NORTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0982-43	FECHA:	22/02/2024




Foto 1: Se Observa: el predio del establecimiento no cuenta con muro perimetral



Foto 2: Se Observa: la entrada de la escuela no cuenta con un porton



Foto 3: Sustitucion de una puerta de entrada hacia el establecimiento



Foto 4: Sustitucion de una puerta hacia el establecimiento




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OFE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

