

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sesuchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-0983-43	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: En esta imagen se observa el area perimetral que se va a trabajar



Foto 2: En esta foto se observa todo el cerco perimetral que se encuentra en pésimo estado.



Foto 3: area donde observa el mal estado de las mallas a sustituir



Foto 4: se observa el deterioro del poste de madera.



Foto 5: en esta imagen se observa el desprendimiento de la malla en los postes de madera



Foto 6: se observa el deterioro y mallas oxidadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR.M.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
