

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TAMARINDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-2136-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: Entechado del establecimientos en mal estado con necesidad de cambio MODULO 1



Foto 2: Cambio de laminas en mal estado de bodega. MODULO 1



Foto 3: costaneras y vigas en mal estado, con necesidad de cambio. MODULO 1




Foto 4: cocina circular con malla, con necesidad de pared de block. MODULO 2



Foto 5: Techo de baños en mal estado, con necesidad de cambio. MODULO 3



Foto 6: Pared en mal estado, con necesidad de pintura, exterior. MODULO 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

