



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-2917-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura, desprendimiento pinturas en las paredes en el módulo 1.



Foto 2: Mantenimiento de ventanas y vidrios en el módulo 2 y 3.



Foto 3: Paredes de las tres aulas dañadas y eso causa humedad en las aulas en el módulo 1 en parte exterior.



Foto 4: Laminas dañadas y perforadas en el modulo 3.




Foto 5: Porton en mal estado



Foto 6: Malla oxidada y en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

