REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	I FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pecajba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-2930-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: Se observa el deterioro de la estructura del techo del tanque de agua.



Foto 2: se nesecita mantenimiento al modulo de chorros de lavamanos .



Foto3 : se observa el deterioro de tubos y malla del porton principal.



Foto 4: se observa el deterioro de la estructura metalica de la puerta para el acceso al campo de fut.



Foto 5: se observa deterioro del muro perimetral en la parte frontal.



Foto 6: se observa deterioro de muro perimetral en la parte lateral derecha.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma/y sello del Presidente de la OPF





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO x DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	Chisec
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pecajba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-2930-43	FECHA:	20/02/2024



Foto1: Se observa la Falta de estructura metalica de ventanas de dos aulas. Modulo 1.



Foto 2: Se observa el deterioro de canales. Modulo 1.



Foto 3: se observa la humedad de pared de este salon de clase. Modulo 1.



aulas. Modulo 1.





Foto 5: se observa el deterioro de la estructura portante, desprendimiento de pintura en las paredes. Modulo 2.



Foto 6: Se necesita sustitucion de vidrios de algunas ventanas. Modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.







Firma y Sello Director Centro Educativo Público