

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHAQUIQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-3764-43	FECHA:	21/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las láminas (perforaciones y óxido)



Foto 2: Se observa el deterioro de la pintura exterior de la escuela.



Foto 3: Se observa en el interior de una de las aulas el deterioro de las vigas y costaneras.



Foto 4: Se observa el mal estado de la puerta se haran correcciones, lijado y pintura (3 aulas y Direccion)



Foto 5: Se observa el mal estado de los vidrios de las ventanas y se sustituiran por nuevas.



Foto 6: Se observa el daño por el óxido de la lámina y es necesario realizar la sustitucion total.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Miriam Elizabeth Xelca
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

