



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHISEC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-13-9039-43	FECHA:	21/02/2024



Foto1: EN ESTA FOTOGRAFIA SE OBSERVA EL DETERIORO DEL TECHO DE LA COCINA DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: ESTA FOTOGRAFIA MUESTRA OTRO ANGULO DE LA COCINA EN DETERIORO DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 3: FOTOGRAFIA QUE MUESTRA EL ESTADO DE LAS PUERTAS ACTUALES Y QUE SE NECESITAN CAMBIAR EN LA COCINA.



Foto 4: FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN EL ESTADO ACTUAL DEL PISO, SE ENCUENTRA QUEBRADO Y HAY PARTES FALSAS QUE SE ESTAN QUEBRANDO



Foto 5: FOTOGRAFIAS QUE MUESTRAN LA NECESIDAD DE DARLE SEGUIMIENTO AL MURO PERIMETRAL EN EL LUGAR DE LA CONSTRUCCION DE LA COCINA



Foto 6: FOTOGRAFIAS QUE MUESTRA EL TIPO DE VENTANAS QUE SE NECESITAN PONER EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS AULAS.( MODULO 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

