

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Chahal |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad Santo Domingo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-14-0004-43 | FECHA: | Mayo 2024 |




Foto1: Se observa el deterioro y inestabilidad del edificio escolar del modulo 1.




Foto 2: Se observa el deterioro de las costaneras.




Foto 3: Se observa el deterioro de la puerta.




Foto 4: Se observa el deterioro de la pared exterior.




Foto 5: Se observa el deterioro de la pared del aula modulo 1.




Foto 6: .Se observa el deterioro de la pared del aula modulo 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

