

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	San Jacinto Chinayu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0011-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro del piso.




Foto 2: Se observa el deterioro del piso



Foto 3: Se observa el deterioro del piso e instalación de cielo falso.




Foto 4: Se observa el deterioro del piso e instalación de cielo falso.



Foto 5: Modulo 2. Se observa el deterioro del piso e instalación de cielo falso.




Foto 6: Modulo 2 Se observa el deterioro del piso e instalación de cielo falso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--