

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	CIAS DETERMINADA: PREVIO x	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad San Lucas Secanté	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Lucas Secanté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0015-43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto1: Deterioro de estructura y cubierta de lámina



Foto 2: Deterioro de puertas



Foto 3: Deterioro de pintura



Foto 4: Deterioro de letrinas



Foto 5: Deterioro de cocina




Foto 6: Servicio electrico obsoleto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

GENERAL SECURITE SECU