

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Santiago Sospelha	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Santiago Sospelha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-00-17-43	FECHA:	Septiembre 2024



Foto1: Se observa el deterioro de la pintura de la pintura de la pared y valcones.



Foto 2: Se observa el deterioro de la estructura metalica y vidrio de las ventanas



Foto 3: Se observa el deterioro de las puertas de la escuela.



Foto 4: Se observa el deterioro del entechahdo y la pared de la cocina.




Foto 5: Se observa el deterioro del entechahdo y puertas del baño.



Foto 6: Se observa el deterioro de la estructura metalica del entechado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

