

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Juan el Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 14 - 0021 - 43	FECHA:	Mayo 2024




Foto 1. Se observa el deterioro de las láminas.



Foto 2. Se observa la pared de la escuela en mal estado.



Foto 3. Se observa el hundimiento del baño.



Foto. Se observa el baño en mal estado.



Foto 5. Se visualiza la puesta en mal estado.



Foto 6. Se observa las ventas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.