

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Juan El Paraiso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0021-43	FECHA:	



Foto1: se observa en la fotografia el cambio de techo de la escuela.




Foto 2: se observa en la fotografia la colocacion de las laminas completo del establecimiento.




Foto 3: se observa en la fotografia cuando estan colocando las costaneras.




Foto 4: se observa en la fotografia donde se hizo la la colocacion de las ventanas.



Foto 5: se observa en la fotografia el cambio de las costaneras y con su respectiva pintada.





Foto 6: se observa en la fotografia el trabajo realizado ya terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público