

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad Cantutu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Cantutu
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0022-43	FECHA:	3/09/2024



Foto1: Cambio completo de techo por deterioro y goteras



Foto 2: lijar y pintar la estructura metálica



Foto 3: Pintar las puertas



Foto 4: Reponer los vidrios quebrados



Foto 5: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 6: Soldar y pintar las puertas de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

