



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserío Gaspar Chinayú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Gaspar Chinayú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-14-0023-43	FECHA:	5/09/2024



Foto1: Cambio de costaneras y tijeras de metal.



Foto 2: Pintada de paredes.



Foto 3: Cambio de techo



Foto 4: Colocacion de piso ceramico en módulos




Foto 5: Cambio de postes perimetral




Foto 6: Colocacion de piso ceramico en corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE EORM



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

