

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Sagrado Chabilchoch I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0025-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: Se observa el deterioro de la estructura.



Foto 2: Se observa en mal estado del entechado.




Foto 3: Se observa las puertas en mal estado.




Foto 4: Se observa la humedad de la pared en el modulo 1.




Foto 5: Se observa al modulo de letrina en mal estado.





Foto 6: Se observa la necesidad del cambio que se debe de realizar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mauricio
Firma y sello del Presidente de la OPE



José
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

