



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Setaña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0026-43	FECHA:	17/04/2024



Foto1: Se observa la dirección del establecimiento sin piso en modulo 1.



Foto 2: Se observa del deterioro del piso del aula del establecimiento en el modulo 1.



Foto 3: Se observa el deterioro de la pared sin repello en el modulo 1.




Foto 4: Se observa el deterioro de la venta en el modulo 1.



Foto 5: se observa el deterioro de la circulación del muro perimétrico en el modulo 3.



Foto 6: Se observa el deterioro del baño escolar en el modulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público