



Ministerio de Educación

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Maria del pilar	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Maria del Pilar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1614002843	FECHA:	02 de octubre de 2024




Foto1: Pintura de pared del aula exterior e interior



Foto 2: Cambio de techo de la escuela por perforaciones en la lámina metálica




Foto 3: Cambio de dos puertas por deterioro



Foto 4: Cambio de piso por agrietamiento a piso cerámico




Foto 5: Reparación de fosa séptica




Foto 6: Reparación de 2 letrinas con terraza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

