



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chaha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío El Esfuerzo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0031-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las costaneras y techo del modulo1.




Foto 2: Se observa el deterioro de pa pintura de la pared del modulo1



Foto 3: Se observa el deterio del piso del corredor del modulo 1.




Foto 4: Se observa el deterioro de la pared de la cocina del modulo 2.



Foto 5: Se observa el deterioro de la planca y letrina pvc y la puerta del baño modulo3



Foto 6: Se observa el deterioro de la maya del muro perimetral del centro educativo 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Sanora Maribel*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

