

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Volcan Semox	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Volcan Semox
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0033-43	FECHA:	mayo -2024



Foto1: Se observa el deterioro de la estructura del techo.



Foto 2: Se observa la falta de piso.



Foto 3: Se observa el deterioro de la estructura de la cocina.



Foto 4: Se observa el deterioro del piso del aula.



Foto 5: Se observa el deterioro de pintura de la cocina.



Foto 6: Se observa el deterioro del baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director de Establecimiento Público