



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Sejux	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sejux
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0034-43	FECHA:	MAYO 2024




Foto1: Se observa el deterioro de las costaneras, tijerasy laminas de la cocina del modulo1.



Foto 2: Se observa el deterioro de los valcones, pintura de la pared, puerta y piso del corredor del modulo1



Foto 3: Se observa el deterioro del piso del piso y polleton de la cocina del modulo 1.



Foto 4: Se observa el deterioro del techo, pintura y puertas del baño del modulo 2.



Foto 5: Se observa el deterioro de las ventanas de la escuela del modulo3





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público