

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Asunción Sebac	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Asunción Sebac Chahal A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1614-0040-43	FECHA:	13/9/2024



Foto 1. Aquí se observa que las ventanas del aula están deterioradas



Foto 2: el corredor de la esta en mal estado




Foto 3: aquí se demuestra que el piso del aula se está deteriorando




Foto 4: Aquí se observa que las puertas se encuentran en mal estado.




Foto 5: aquí se demuestra que la escuela se necesita mejorar la pintura




Foto 6: aquí se muestra que las láminas del baño están mal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Azedioh*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*Cristina*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

