

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santiago Sosela II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-0041-43	FECHA:	26-02-2024



Foto1: La escuela esta deteriorado las paredes en el módulo 2




Foto 2: se observa en deterioro adentro del edificio en el módulo 2




Foto 3: Se observa las piezas de vidrio en mal estado módulo 3




Foto 4: se ve las paredes del baño estan en mal estado módulo 3




Foto 5: Se observa el baño de niñas y niños entra goteras



Foto 6: Se observa las láminas en mal estado en su estructura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

