

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chajcorech
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 14 - 1009 - 41	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Deterioro de techo de todas las láminas.



Foto 2: Se observa deterioro de láminas.



Foto 3: Se observa deterioro de costaneras, tijeras, vigas.




Foto 4: Se observa deterioro de pintura de las puertas, ventanas y paredes.



Foto 5: Se observa deterioro de las mallas del portón.



Foto 6: Se observa deterioro de las paredes y láminas del sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Angelina Cucul chub</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------