

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHAJCORECH
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 14 - 1019 - 43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 1: Se observa el deterioro del piso.



Foto 2: Se observa deterioro de la cocina.




Foto 3: Se observa deterioro de costaneras, tijeras, vigas.



Foto 4: Se observa deterioro de pintura de las puertas y paredes.



Foto 5: Deterioro de techo de todas las láminas.



Foto 6: Se observa deterioro de las paredes y láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

