

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2139-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas de las aulas.



Foto 2: Se observan los vidrios quebrados.




Foto 3: Se observa el deterioro de los baños.



Foto 4: Se observa la malla y poste en mal estado.




Foto 5: Se observa el mal estado la pintura.



Foto 6: Se visualiza la falta de piso en la cocina del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

