



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | CHAHAL |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. CASERIO SANTA ELENA SEPAC | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SANTA ELENA SEPAC, CHAHAL, A.V. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-14-2142-43 | FECHA: | MAYO 2,024 |



Foto 1: se observa las paredes del servicio sanitarios en mal estado.



Foto 2: se observa el avance de la corrosión de las puertas metálicas.



Foto 3: se observa el deterioro de la estructura en madera como también las láminas en mal estado de la cocina.



Foto 4: se observa la necesidad de un construir muro de contención entre cocina y aula.



Foto 5: Se observa el daño causado en la malla y tubos metálicos del portón debido a la exposición del sol y la lluvia



Foto 6: se observa que la pintura de las paredes de las aulas se encuentra ya descolorida.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

