

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero La Peña
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2148-43	FECHA:	Mayo 2024



Foto 1: Se observa vidrios rotos.



Foto 2: Se observa deterioro del cielo falso.



Foto 3: Se observa el mal estado de la malla perimetral.




Foto 4: Se observa el deterioro de las ventanas.



Foto 5: Se observa el mal estado del techo.



Foto 6: Se observa el deterioro de la pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ricardo Popou chub

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

