

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-2150-43	FECHA:	3/08/2024



Foto1: Cambio del techado



Foto 2: poner el corredor del establecimientos.




Foto 3: cambiar tres puertas.



Foto 4: cambiar vigas y costaneros.



Foto 5: terminar con las paredes.



Foto 6: poner piso el corredor del establecimientos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>S.T.P.</p>  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---