

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Se Raxic
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 14 - 2284 - 43	FECHA:	Mayo 2,024



Foto 1: Se observa el deterioro total del techo del establecimiento, laminas bien oxidadas.



Foto 2: Se observa las costaneras y tigeras en deterioro total



Foto 3: Se observa el deterioro de la estructura, sin pintura en las paredes.



Foto 4: Se observa las ventanas de metal en mal estado, desprendimiento de pintura.




Foto 5: Se observa en area de ventana piezas de vidrio en mal estado,




Foto 6: Se observa la puerta en deterioro total, desprendimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Se Rajoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 14 - 2284 - 43	FECHA:	Mayo 2, 2024



Foto1: Se observa el deterioro total del piso del establecimiento.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales de hojas.


Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

