



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-8287-43	FECHA:	MAYO 2024



Foto 1: en la imagen se ve el deterioro de las laminas de los dos edificios del centro educativo



Foto 2: en la imagen se evidencia los dos edificios que necesitan sustitución de lamina.



Foto 3: la imagen evidencia la condición del porton del establecimiento.



Foto 4: en la imagen se evidencia las condiciones del porton secundario de ingreso al establecimiento.



Foto 5: en la imagen se evidencia las condiciones del muro perimetral del establecimiento.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

