

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO: | Alta Verapaz | MUNICIPIO: | Chahal |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chivitz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16 - 14 - 6289 - 43 | FECHA: | Mayo 2024 |



Foto 1. Se observa el deterioro de las láminas.



Foto 2. Se observa el deterioro de las costaneras.



Foto 3. Se observa el hundimiento del baño.



Foto 4. Se observa los vidrios en mal estado.



Foto 5. Se observa los vidrios quebrados.



Foto 6. Se observa el mal estado de la puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alfredo Choc Posol

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

