

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chachal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Oxalajuha.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Oxalajuha Chahal A.V.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1614-6670-43.	FECHA:	13/09/2024.



Foto1: Aquí se observa el techo esta en mal estado tiene agujeros cuando es época de lluvia entra el agua.



Foto 2: Aquí se demuestra que las costaneras y vigas que es de maderas ya estan en mal estado.



Foto 3: La chapa de la escuela estan en mal estado ya no funcionan y las puertas necesita pinturas .



Foto 4: se demuestra que la pared de la escuela necesita pintura ya que esta en muy mal estado.




Foto 5: Aquí se observa bien que necesita el arreglo de las puertas ya que estan en mal estado y pintarlo.




Foto 6: Se muestra que los balcones se necesita pintarlo ya que por el tiempo se esta oxidando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Efraín Pop Chub
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

