

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEMANZANILJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-6677-43	FECHA:	Mayo 2024




Foto 1: Se observa el deterioro de la lamina desplegada por el aire en cima de la bodega en el mdulo 1 y 2.



Foto 2: se observa el deterioro de la lamina en el modulo 1 y 2 , ahí donde se filtra el agua.



Foto 3: se observa el piso mojado cuando llueve, por que el agua se filtra en el techo en el modulo 1 y 2.




Foto 4: se observa el deterioro de las laminas en el modulo 1 y 2.




Foto 5: se observa el modulo de letrinas en mal estado



Foto 6: se observa el modulo de baño de niños, pared expuesta a la humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

