

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Semanzaniija
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-6677-43	FECHA:	23 de agosto de 2,023



Foto 1: Se observa la fotografía la lijada de la costanera de la escuela.




Foto 2: Se observa en la fotografía la pintada de la costanera y la colocación de las laminas nuevas.




Foto 3: Se observa en la fotografía el avance del trabajo que se esta realizando.



Foto 4: Se observa en la fotografía la quitada de las laminas viejas.




Foto 5: Se observa en la fotografía el trabajo que se esta realizando como la pintada de la pared del baño.



Foto 6: Se observa en la fotografía el cambio del techo del baño y la pintada de la pared interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

