



Ministerio de Educación
G. U. P. R. M. S. P. S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CHAHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO SAN JOSE CHAMAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE CHAMAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-6795-43	FECHA:	03/09/2024



Foto 1: En la imagen se logra apreciar el lugar donde se instalará el piso cerámico.



Foto 2: Se evidencia el deterioro de los canes a sustituir.




Foto 3: Se logra apreciar en la imagen el deterioro de la pintura del centro educativo.



Foto 4: En la Imagen se logra apreciar el inodoro que se va a sustituir.



Foto 5: se evidencia en la imagen el espacio donde se instalará el cielo falso.



Foto 6: Se logra apreciar en la imagen las lamparas que se va a sustituir.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

