



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Chimuy Chicoc	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chimuy Chicoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 14 6984 43	FECHA:	02 de septiembre de 2024



Foto1: En la imagen se logra apreciar el deterioro de las láminas del establecimiento.



Foto 2: Se evidencia el mal estado en que se encuentra las puertas del establecimiento.



Foto 3: Se evidencia las tijeras y costaneras de madera que se sustituirá por metal.



Foto 4: COCINA: Se logra apreciar el estado en que se encuentra el piso de la cocina de la escuela.



Foto 5: COCINA: En la imagen se logra apreciar el lugar donde se instalará la nueva puerta de metal.



Foto 6: COCINA: En la imagen se logra evidenciar el lugar donde se rehabilitarán los desayunadores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

