

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Comunidad Oxluju Chajom	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Oxluju Chajom
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-14-9133-43	FECHA:	17 de Septiembre de 2024



Foto1: Se observa el deterioro del entechado de la escuela.



Foto 2: Se observa el deteriro del piso del aula.



Foto 3: Se observa el deterioro de la pintura exterior de la escuela.



Foto 4: Se observa el deterioro del piso del corredor de la escuela.



Foto 5: Se observa el deterioro de la pintura interior de la escuela.





Foto 6: Se observa el deterioro de las puertas, pared y el entechado del baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

