



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Chahal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio San Martin	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Guadalupe Rubel Inup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1614 9908 43	FECHA:	Mayo de 2024



Foto 1: se observa el techo de la cocina, dirección y baños en mal estados donde se laminas troqueladas



Foto 2: Se observan riesgo de derumbe donde se necesira muros de contencion mínimo 20 metros de largo por 1.25 mts de altura.



Foto 3: se observa el deterioro de pintura de la escuela, Baños, Direccion.



Foto 4: Se observa el piso del corredor de la escuela en el aire que va fragmentandose por el tiempo para ello (Construccion de muro de contencion mínimo 25 metros de largo y 1.25 metros de altura)



se observa parte de la tierra que va derumbandose (contruccion de muro de contencion)



Foto 6: Se observa la cocina con piso de tierra de tierra y paredes de madera, con techo de lamina (Blok, hierros, laminas, arenas, cementos, mayas, puerta, costanera,tigeas, capotes, Clavos, piedrin ,Arena)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Odilia Choc yaxcal
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público