



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEQUIXUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0033-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Sustitución de láminas y reparación de puertas.



Foto 2: Sustitución de techo y estructura de metal de sanitarios



Foto 3. Sustitución de láminas, estructuras metálicas y mantenimiento de puertas.



Foto 4: Reparación, repellos y cernidos de paredes de cocina.



Reparación de Cercos de Alambre.



Reparación y mantenimiento de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

