



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Tomas Calle III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0034-43	FECHA:	13/05/2024



Foto1: Cambio de techo para 1 aula ya que se encuentra en mal estado.



Foto 2: Cambio de techo para 4 aulas, las laminas tienen goteras y en epoca de lluvia perjudica los muebles.



Foto 3: Pintado 7 aulas, necesita pintura para 7 aulas ya se encuentra despintada y lleva años en no pintar.



Foto 4: Mantenimiento de una puerta de la bodega que se encuentra despegada de la pared.



Foto 5: Cambio de 7 puertas definitivo por nueva instalacion.



Foto 6: Instalacion de nuevas puertas para baños porque no cuenta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente Municipal



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

