



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Tomas Calle III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0034-43	FECHA:	19 de agosto de 2,024.



Foto 1: Se evidencia el cambio de puerta.



Foto 2: Colocacion de tinaco.



Foto 3: En esta fotografía demuestra el avance de un 70% del remozamiento desarrollado.




Foto 4: Muestra la aplicación de pintura el interior de las aulas.



Foto 5: Muestra la aplicación de pintura el interior de las aulas.



Foto 6: Muestra el avance de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público