



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SETZIMAAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0036-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Se observa el deterioro del piso de las aulas, en tiempo de lluvia se humedese



Foto 2: Se puede observar que el piso esta en mal estado en todas las aulas.



Foto 3: Se observa que el portón de ingreso principal al establecimiento esta en mal estado.



Foto 4: Se observa que las puertas de los baños estan en malas condiciones por su antigüedad



Foto 5: Se observa en el area de ventanas piezas de vidrio faltantes, eso debido por la falta de balcones en toda las ventanas



Foto 6: Se puede observar que hace falta balcón a la direccion de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y especificar el número de hojas.

*[Signature]*  
 Firma y sello del Presidente de la O.P.T.

*[Signature]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público