



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-SOP-120
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESAMAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0038-43	FECHA:	06 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Recubrimiento con anticorrosivo al techo. (renglón II)



Foto 2: Aplicación de Pintura de Aceite en muros interior y exterior (Renglón I)



Foto 3: Instalación de Piso cerámico (porcelanato), en el interior del módulo. (Renglón IV)




Foto 4: Entortado de patio frontal de la escuela. (Renglón VI)




Foto 5: Servicio Especializado en mantenimiento de Puertas. (Renglón III)




Foto 6: Servicio Especializado en instalación de Canales pluviales (Renglón V)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE LAS CASAS



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

