



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESAMAT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0038-43	FECHA:	10 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Módulo Remozado, ejecución y finalización de los renglones (I, II, III, V, VIII)



Foto 2: Instalación de piso (porcelanato) ejecutado al 100% (interior del módulo) (Renglón IV)



Foto 3: Elaboración de Cunetas para la protección del borde del entortado de cemento (Renglón Adicional). Al fondo tinaco de 2500 litros (adquirido como Renglón Adicional II)



Foto 4: Entortado de patio frontal de la escuela. Finalizado 100% (Renglón VI)





Foto 5: Entrega Simbólica del proyecto ejecutado al 100% (Celebración día de la madre)



Foto 6: Recubrimiento de techo con pintura anticorrosiva y pintada de paredes del módulo de letrinas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público