

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolome de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Gloria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0039-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: se observa el deterioro del color del muro, la estructura y la ventanería del modulo 1




Foto 2: se observa el mal estado de las puertas del modulo 1



Foto 3: se observa la falta de tallado de las columnas y soleras del modulo 2



Foto 4: se observa el mal estado del piso del modulo 3




Foto 5: se observa el deterioro del techo del modulo 3






Foto 6: se observa al modulo de letrina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

