



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Fray Bartolomé de las Casas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-15-0043-43	FECHA:	13/05/2024



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas de las aulas



Foto 2: Se observa el deterioro de la pintura de las aulas



Foto 3: Se observa la circulación del predio de la escuela en estado deteriorado



Foto 4: La pared no esta repellada



Foto 5: Se observa las ventanas a cambiar



Foto 6: Se observan las puertas a darle mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres y Familiares

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público